

Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

Транспортное средство

Марка **Opel**

Модель **Corsa**

Год **2012**

Тип привода **Передний привод**

Модификация **1.0 MT (65 л.с.)**

КПП **Механика**

Объем двигателя **998**

Тип кузова **Хэтчбек**

Цвет **Белый**

VIN **W0L0SDL68C4267853**

Комплектность

Сервисные документы

Ключи шт. **1**

Шины **Лето**

Доп оборудование

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя

Доп комплект колес

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

Список повреждений


Кузов

1. Капот

ОКРАШЕНО


2. Задний бампер

ТРЕЩИНА



Салон

Нет повреждений



Результаты диагностики

Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 10 %

Передние тормозные колодки

Фактический износ 40 ±5%

Передние тормозные диски

Фактический износ 50 ±5%

Состояние шин/задние

Износ протектора 10 %

Задние тормозные колодки

БАРАБАННОГО ТИПА/НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗ РАЗБОРА

Задние тормозные диски

ОТСУТСТВУЮТ-БАРАБАННОГО ТИПА ТОРМ. СИСТЕМА

Требуется замены

Проверка электрооборудования > Иные опции

НЕ ИСПРАВНЫ

Мерцает камера заднего вида ,прерывается изображение

Проверка электрооборудования > Кондиционер

НЕ ИСПРАВЕН/НЕОБХОДИМА ДОП.ДИАГНОСТИКА

Описать: Не включается компрессор кондиционера, требуется доп.диагностика .В системе А/С отсутствует давление

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

ОБНАРУЖЕНЫ АКТИВНЫЕ ОШИБКИ

ВЗ445-04 обрыв цепи левого стоп-сигнала (ошибка дублируется во многих блоках а/м)

Проверка индикации и подушек безопасности > Преднатяжители ремней

НЕ ИСПРАВНО

Комментарий: Оторван ремень безопасности заднего центрального пассажира (также заблокирован)

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка(-и) клапанных крышек > рядный двигатель

ТЕЧЬ

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Амортизатор задний правый

ЗАМЕНА ОТБОЙНИКОВ

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Амортизатор задний левый

ЗАМЕНА ОТБОЙНИКОВ

Проверка течей КПП. > Иные течи

ТЕЧЬ

Указать место Течь сальника штока выбора передач

Внешнее освещение > Освещение сзади

НЕ ИСПРАВНО

Комментарий: Лампа левого стоп сигнала

Рекомендовано

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка(-и) клапанных крышек > рядный двигатель

ЗАПОТЕВАНИЕ

Проверка течей КПП. > Прокладка поддона

ЗАПОТЕВАНИЕ

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка крышки ГРМ

ЗАПОТЕВАНИЕ

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Проверка ДВС на предмет разбора/ремонта

ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДЫ РАЗБОРА/РЕМОНТА

Комментарий: Следы снятия поддона двигателя

Проверка элементов системы охлаждения снизу > Загрязненность радиаторов

ЖЕЛАТЕЛЬНА МОЙКА

Проверка элементов передней подвески и рулевого управления > Рулевая рейка

ЛЮФТ ДОПУСК

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка крышки ГРМ

ЗАПОТЕВАНИЕ

Выявленные шумы ДВС и навесного оборудования. > Шум натяжных роликов

ВЫЯВЛЕН / НЕКРИТИЧНО

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ

Диагност Руслан Ильясов/ Fresh Краснодар Ростовское шоссе/ 15.08.2022

Продавец _____

Представитель по доверенности _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель _____

Дата _____