

Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

Транспортное средство

Марка **EXEED**

Модель **TXL**

Год **2021**

Тип привода **Полный привод**

Модификация **1.6 АМТ (186 л.с.) 4WD**

КПП **Автомат**

Объем двигателя **1598**

Тип кузова **Внедорожник**

Цвет **Красный**

VIN **LVTDD21B7MD135233**

Комплектность

Сервисные документы -

Ключи шт. **2**

Шины **Лето**

Доп оборудование -

Запасное колесо **Есть**

Особенности запуска двигателя -

Доп комплект колес -


Комплектность (инструмент, домкрат, баллонный ключ и др.) **домкрат, баллонный ключ, буксировочный крюк**

Список повреждений

Кузов


1. Передний бампер

скол



Салон

Нет повреждений



Результаты диагностики

Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 10 %

Передние тормозные колодки

Фактический износ 10 ±5%

Передние тормозные диски

Фактический износ 5 ±5%

Состояние шин/задние

Износ протектора 18 %

Задние тормозные колодки

Фактический износ 20 ±5%

Задние тормозные диски

Фактический износ 10 ±5%

Требуется замены

Не требуется

Рекомендовано

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ

Диагност Иван Храмов/ Fresh Ставрополь/ 26.07.2022

Продавец _____

Представитель по доверенности _____

С транспортным средством и
информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель _____

Дата _____