

# Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_

## Транспортное средство

Марка **Cadillac**

Модель **XT5**

Год **2019**

Тип привода **Полный привод**

Модификация **3.7 AT (314 л.с.) 4WD**

КПП **Автомат**

Объем двигателя **3649**

Тип кузова **Внедорожник**

Цвет **Синий**

VIN **1GYFN9RS1KZ234449**

## Комплектность

Сервисные документы **нет**

Ключи шт. **2**

Шины **Лето**

Доп оборудование **нет**

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя **нет**


Доп комплект колес **нет**

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

## Список повреждений


### Кузов

Нет повреждений



## Салон

Нет повреждений



# Результаты диагностики

## Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 40 %

---

Передние тормозные колодки

Фактический износ 20 ±5%

---

Передние тормозные диски

Фактический износ 20 ±5%

---

Состояние шин/задние

Износ протектора 40 %

---

Задние тормозные колодки

Фактический износ 20 ±5%

---

Задние тормозные диски

Фактический износ 10 ±5%

---

## Требуется замены

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

### **ОБНАРУЖЕНЫ АКТИВНЫЕ ОШИБКИ**

P0826 цепь пинирования и повышения передачи

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Ступичный подшипник задний правый

### **ЛЮФТ**

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Ступичный подшипник задний левый

### **ЛЮФТ**

---

Проверка элементов системы охлаждения снизу > Радиатор кондиционера/трубки

**ТЕЧЬ/ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА**

## Рекомендовано

Проверка элементов заднего и полного привода > Проверка муфты полного привода

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Передний редуктор

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей КПП. > Сальник переднего правого привода

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей КПП. > Проверка качества масла АКПП

**ТЕМНОЕ/ИЗНОС ПО ПРОБЕГУ/ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ**

Без запаха гари

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка крышки ГРМ

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка поддона ДВС

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Рулевая рейка/редуктор

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Осмотр передней несущей части кузова снизу > Целостность передней панели

**ИМЕЮТСЯ МЕХ. ПОВРЕЖДЕНИЯ/НЕКРИТИЧНО**

---

Проверка сайлентблоков и шаровых опор передней подвески типа «Макферсон» > Сайлентблок задний левый

**ЗАФИКСИРОВАН ИЗНОС/НЕКРИТИЧНО**

---

Проверка сайлентблоков и шаровых опор передней подвески типа «Макферсон» > Сайлентблок задний правый

**ЗАФИКСИРОВАН ИЗНОС/НЕКРИТИЧНО**

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Рулевая тяга правая

**ЛЮФТ/НЕКРИТИЧНО**

---

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка крышки ГРМ

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

**КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ**

**Диагност** Алексей Черныш/ Fresh Москва/ 04.08.2022

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Представитель по доверенности** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_