

# Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_

## Транспортное средство

Марка **Nissan**

Модель **Note**

Год **2011**

Тип привода **Передний привод**

Модификация **1.5 CVT (109 л.с.)**

КПП **Автомат**

Объем двигателя **1498**

Тип кузова **Хэтчбек**

Цвет **Синий**

VIN **HR15195821C**

## Комплектность

Сервисные документы

Ключи шт. **2**

Шины **Лето**

Доп оборудование

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя


Доп комплект колес

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

# Список повреждений

## Кузов

1. Капот	ОКРАШЕНО
2. Левое переднее крыло	ОКРАШЕНО
3. Левая передняя дверь	ОКРАШЕНО
4. Левая задняя дверь	ОКРАШЕНО
5. Левое заднее крыло	ОКРАШЕНО
6. Багажник	ОКРАШЕНО
7. Правое заднее крыло	ОКРАШЕНО
8. Правая задняя дверь	ОКРАШЕНО
9. Правая передняя дверь	ОКРАШЕНО
10. Правое переднее крыло	ОКРАШЕНО
11. Лобовое стекло	ТРЕЩИНА
12. Левая фара	ПОТЕРТО
13. Правая фара	ПОТЕРТО
14. Задний бампер	ПОТЕРТО



## Другие повреждения

1. Окрас стойки


## Салон

1. Руль

ПОТЕРТО

2. Задний диван

ИСПАЧКАНО



# Результаты диагностики

## Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 35 %

---

Передние тормозные колодки

Фактический износ 30 ±5%

---

Передние тормозные диски

Фактический износ 5 ±5%

---

Состояние шин/задние

Износ протектора 35 %

---

Задние тормозные колодки

Фактический износ - ±5%

**БАРАБАННОГО ТИПА/НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗ РАЗБОРА**

---

Задние тормозные диски

Фактический износ - ±5%

**ОТСУТСТВУЮТ-БАРАБАННОГО ТИПА ТОРМ. СИСТЕМА**

## Требует замены

Проверка электрооборудования > Иные опции

**НЕ ИСПРАВНЫ**

Не работает обогрев заднего стекла. Не работает индикация на кнопке ( не загорается лампочка в кнопке) . Люфт селектора акпп влево-вправо

---

Проверка электрооборудования > Эл.складывание левого зеркала

**НЕ ИСПРАВНО**

---

Проверка уровней и качества технических жидкостей. > Состояние приводного (-ых) ремня(-ей)

## ТРЕБУЕТ (-ЮТ) ЗАМЕНЫ

Указать какие Генератора( трещины)

## Рекомендовано

Проверка магистралей и системы выпуска > Катализатор/сажевый фильтр

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОР**

---

Зависимая/упругая балка > Сайлентблок задней балки левый

**ЗАФИКСИРОВАН ИЗНОС/ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ**

---

Зависимая/упругая балка > Сайлентблок задней балки правый

**ЗАФИКСИРОВАН ИЗНОС/ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ**

---

Проверка течей КПП. > Прокладка поддона

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей КПП. > Проверка качества масла АКПП

**ТЕМНОЕ/ИЗНОС ПО ПРОБЕГУ/ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ**

Без гари

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка крышки ГРМ

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка элементов системы охлаждения снизу > Загрязненность радиаторов

**ЖЕЛАТЕЛЬНА МОЙКА**

---

Осмотр передней несущей части кузова снизу > Целостность передней панели

**ИМЕЮТСЯ МЕХ. ПОВРЕЖДЕНИЯ/НЕКРИТИЧНО**

помята нижняя часть

---

Осмотр передней несущей части кузова снизу > Состояние днища

**ИМЕЮТСЯ МЕХ.ПОВРЕЖДЕНИЯ/НЕ КРИТИЧНО**

Комментарий: Мелкие вмятины и потертости

---

Проверка элементов передней подвески и рулевого управления > Рулевая рейка

**ЛЮФТ ДОПУСК**

---

Проверка элементов передней подвески и рулевого управления > Рулевой Вал

**ЛЮФТ/ДОПУСК**

---

Проверка уровней и качества технических жидкостей. > Уровень и качество тормозной жидкости

**ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ / ПРОЦЕНТ НАЛИЧИЯ ВЛАГИ**

2%

---

Осмотр силовых элементов сверху > Целостность креплений фар

**ВЫЯВЛЕН РЕМОНТ**

Ремонт кронштейна правой фары

---

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

**ОБНАРУЖЕНЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОШИБКИ**

B1049 мод под без вод open

---

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

**КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ**

**Диагност** Руслан Ильясов/ Fresh Краснодар Ростовское шоссе/ 11.08.2022

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Представитель по доверенности** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_