

Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

Транспортное средство

Марка **КамАЗ**

Модель **6520**

Год **2017**

Тип привода **Задний**

КПП **Механика**

Объем двигателя **11762**

Тип кузова **Самосвал**

Цвет **Синий**

VIN **ХТС652004Н1357956**

Комплектность

Сервисные документы -

Ключи шт. **1**

Шины **Всесезонные**

Доп оборудование -

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя -


Доп комплект колес -

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

Список повреждений


Кузов

1. Левое переднее колесо	ПОТЕРТО
2. Левая боковина	КОРРОЗИЯ КОРРОЗИЯ
3. Левое заднее колесо	ПОТЕРТО ПОТЕРТО
4. Задний бампер	КОРРОЗИЯ
5. Правая боковина	КОРРОЗИЯ КОРРОЗИЯ
6. Правое заднее колесо	ПОТЕРТО ПОТЕРТО
7. Передний бампер	ПОТЕРТО СКОЛ
8. Передняя правая дверь "водительская"	ПОТЕРТО
9. Передняя левая дверь "водительская"	КОРРОЗИЯ КОРРОЗИЯ СКОЛ
10. Правое переднее колесо	ПОТЕРТО
11. Переднее правое крыло	ПОТЕРТО
12. Правый порог	КОРРОЗИЯ
13. Правое зеркало заднего вида	КОРРОЗИЯ
14. Капот	СКОЛ



Салон

Нет повреждений



Результаты диагностики

Расходные детали

Не требуется

Требуется замены

Доп. диагностика > Иные проверки

ДРУГОЕ

Комментарий: Диагностика не проводилась из-за отсутствия категории

Рекомендовано

Не требуется

Диагност Давид Гарькуша/ Fresh Комтранс Ростов/ 23.11.2021

Продавец _____

Представитель по доверенности _____

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель _____

Дата _____