

# Акт осмотра транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ №\_\_\_\_\_

## Транспортное средство

Марка **Cadillac**

Модель **Escalade**

Год **2012**

Тип привода **Полный привод**

Модификация **6.2 АТ (409 л.с.) 4WD**

КПП **Автомат**

Объем двигателя **6156**

Тип кузова **Внедорожник**

Цвет **Черный**

VIN **XWFS47EF1D0000042**

## Комплектность

Сервисные документы **есть**

Ключи шт. **2**

Шины **Всесезонные**

Доп оборудование **нет**

Запасное колесо **Нет**

Особенности запуска двигателя **нет**

Доп комплект колес **нет**

Комплектность (инструмент, домкрат, балонный ключ и др.)

# Список повреждений

## Кузов

1. Левая задняя дверь

ОКРАШЕНО  
СКОЛ

2. Багажник

ОКРАШЕНО  
СКОЛ

3. Правая задняя дверь

ОКРАШЕНО  
ОКРАШЕНО

4. Правая передняя дверь

ОКРАШЕНО  
СКОЛ

5. Правое переднее крыло

ЗАМЕНЕНО  
КОРРОЗИЯ

6. Капот


СКОЛ

7. Левая передняя дверь

СКОЛ


## Другие повреждения

1. следы съёма ППК



## Салон

Нет повреждений



# Результаты диагностики

## Расходные детали

Состояние шин/передние

Износ протектора 30 %

---

Передние тормозные колодки

Фактический износ 10 ±5%

---

Передние тормозные диски

Фактический износ 10 ±5%

---

Состояние шин/задние

Износ протектора 30 %

---

Задние тормозные колодки

Фактический износ 40 ±5%

---

Задние тормозные диски

Фактический износ 20 ±5%

## КОРРОЗИЯ

## Требует замены

Проверка электрооборудования > Кондиционер

**НЕОБХОДИМО ДЛИТ. ОЖИДАНИЕ/ НИЗКАЯ Т БОРТ.КОМП**

---

Проверка электрооборудования > Мультимедиа

**НЕ ИСПРАВНА**

Комментарий: Сенсор работает некорректно  
Радио не работает

---

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

**ОШИБКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ИНДИКАТОРАМИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ**

Компьютерная диагностика > Наличие кодов ошибок

**ОБНАРУЖЕНЫ АКТИВНЫЕ ОШИБКИ**

V3089-00 Неисправность сигнала 1 датчика системы противоугонной сигнализации  
V2462-04 Ошибка сигнала датчика глобальной системы места  
определения обрыв цепи  
U0073 Превышение количества перезагрузок шины CAN

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Амортизатор задний левый

**ТЕЧЬ**

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Ступичный подшипник передний правый

**ЛЮФТ**

---

Пневмо/гидроподвеска > Задняя Левая пневмо/гидростойка

**ТЕЧЬ АМОРТИЗАТОРА**

Комментарий: Порван пыльник

---

Проверка элементов передней подвески и рулевого управления > Стабилизатор передний

**НЕ ИСПРАВНО/ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА**

Комментарий: Слева и справа

---

Осмотр задней несущей части кузова снизу > Осмотр Рамы

**КОРРОЗИЯ/НЕКРИТИЧНО**

---

Проверка элементов задней подвески > Стабилизатор задний

**НЕ ИСПРАВНО/ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА**

Комментарий: Слева и справа

---

Внешнее освещение > Освещение сзади

**НЕ ИСПРАВНО**

Комментарий: Подсветка номера справа

---

Внешнее освещение > Освещение спереди

**НЕ ИСПРАВНО**

Комментарий: ДХО слева  
Габарит справа

## Рекомендовано

Проверка остальных узлов при осмотре сверху > Проверка верхней опоры ДВС > Загрязненность радиаторов

**ЖЕЛАТЕЛЬНА МОЙКА**

---

Проверка магистралей и системы выпуска > Катализатор/сажевый фильтр

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОР**

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Сальник заднего хвостовика

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

Указать узел Передний редуктор

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Корпус раздаточной коробки

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Передний редуктор

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей раздаточной коробки и редукторов > Задний редуктор

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Стык ДВС и КПП

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Прокладка поддона ДВС

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Шланги ГУР

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Рулевая рейка/редуктор

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС, навесного оборудования и др. агрегатов снизу > Иные течи

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

Указать место Масляные трубки на стыке с блоком ДВС в районе масляного фильтра

---

Проверка элементов системы охлаждения снизу > Загрязненность радиаторов

**ЖЕЛАТЕЛЬНА МОЙКА**

---

Осмотр передней несущей части кузова снизу > Осмотр рамы

**КОРРОЗИЯ/НЕКРИТИЧНО**

коррозия не критично

---

Проверка элементов передней подвески и рулевого управления > Рулевая рейка

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Осмотр деталей авто и узлов в среднем положении на подъемнике > Рулевая тяга правая

**ЛЮФТ/НЕКРИТИЧНО**

---

Проверка уровней и качества технических жидкостей. > Осмотр маслозаливной горловины

**ДОПУСТИМЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАГАР/ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЗАМЕНА МАСЛА С ЦЕЛЮ ПРОМЫВКИ ДВС**

---

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Прокладка крышки ГРМ

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

---

Проверка течей ДВС и навесного оборудования/осмотр сверху > Иные течи

**ЗАПОТЕВАНИЕ**

Выпускной коллектор с левой стороны

---

Выявленные шумы ДВС и навесного оборудования. > Шум обводных роликов

**ВЫЯВЛЕН / НЕКРИТИЧНО**

---

Выявленные шумы ДВС и навесного оборудования. > Шум натяжных роликов

**ВЫЯВЛЕН / НЕКРИТИЧНО**

---

Компьютерная диагностика > Подтверждение/коррекция пробега

**КОНСТРУКТИВНО НЕ ПОДТВЕРДИТЬ**

---

Проверка электрооборудования > Передний правый стеклоподъемник

**РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО**

Описать: Очень медленно поднимается  
При опускании присутствует скрип

**Диагност** Алексей Черныш/ Fresh Москва/ 29.03.2022

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Представитель по доверенности** \_\_\_\_\_

С транспортным средством и  
информацией по нему ознакомлен(а):

**Покупатель** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_